

# Produktzurückruf!

## Kohlenmonoxidmelder



▪ ELRO RM335    ▪ Smartwares RM336



▪ ABUS COWM300

### Liebe Kunden,

der Hersteller der Produkte, die Smartwares Group, Tilborg (info@smartwares.com), teilt mit, dass im Rahmen seiner permanenten Qualitätskontrolle folgende möglichen Gefahrenquellen festgestellt wurde:

Die oben genannten Kohlenmonoxidmelder detektieren teilweise nicht ordnungsgemäß. Dies kann in Einzelfällen dazu führen, dass die Melder zu spät auslösen und daher vor einer Kohlenmonoxidvergiftungsgefahr nicht rechtzeitig warnen.

Aus diesem Grunde werden die Produkte vom Hersteller zurückgerufen und sollten nicht mehr benutzt werden.

Sie können diese Melder jederzeit in jedem BAUHAUS Fachzentrum umtauschen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

service.smartwares.eu  
oder unter  
Telefon: +49 2932 9003 247

### Liebe Kunden,

aus Gründen des Verbraucherschutzes tauscht ABUS bestimmte Kohlenmonoxid Warnmelder vom Typ COWM300 aus. Bei einem Teil der Produktion mit Produktionsdatum April 2015 kann es vorkommen, dass der Warnmelder, nachdem er für längere Zeit hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht einwandfrei funktioniert.

Betroffen sind COWM300 Warnmelder mit folgender Chargennummer: **COWM300###F4...**

Sollten Sie einen COWM300 Warnmelder mit dieser Chargennummer in Ihrem Besitz haben, können Sie diesen **unter [www.service-product.info](http://www.service-product.info)** kostenlos austauschen lassen.

